

## wymiana wyświetlacza/szyby Huawei

<b>P8 LCD</b>	220
<b>P8 Lite LCD</b>	180
<b>P8 Lite 2017 LCD</b>	250
<b>P9 LCD</b>	230
<b>P9 Lite LCD</b>	200
<b>P9 Lite 2017 LCD</b>	260
<b>P10 LCD</b>	380
<b>P10 Lite LCD</b>	220
<b>P10 Lite 2017 LCD</b>	280
<b>Y3 (Y360) SZYBKA</b>	140
<b>Y5 (Y560) SZYBKA</b>	140
<b>Y6 (Y635) SZYBKA</b>	150
<b>Y3 II LCD</b>	200
<b>Y5 II LCD</b>	220
<b>Y6 LCD</b>	220
<b>Y6 II LCD</b>	240
<b>Y7 LCD</b>	320

## Pozostałe naprawy Huawei (CENY PRZYBLIŻONE, ZALEŻNE OD DOKŁADNEGO MODELU)

<b>WYMIANA GNIAZDA USB</b>	100-120Zł
<b>WYMIANA SŁOTU SIM</b>	120-140Zł
<b>WYMIANA MIKROFONU</b>	100-150Zł
<b>WYMIANA TAŚMY PRZYCISKÓW</b>	100-150Zł
<b>WYMIANA BATERII (ORYGINAŁ)</b>	120-150Zł
<b>WYMIANA GŁOŚNIKA ROZMÓW</b>	60-80Zł
<b>WYMIANA GŁOŚNIKA GŁÓWNEGO</b>	60-100Zł
<b>WYMIANA GNIAZDA JACK</b>	80-140Zł
<b>WYMIANA CZUJNIKA ZBLIŻENIOWEGO</b>	80-140Zł
<b>WGRYWANIE OPROGRAMOWANIA</b>	60-80Zł
<b>CZYSZCZENIE PO ZALANIU</b>	60-100Zł